

境界標埋設方法説明書

1. 基本的な埋設方法は、下図のとおりとする。
2. 埋設のため、舗装面やL型側溝等にカッターを入れ、区金属標についてはドリル穿孔をして下さい。
3. 固定のための材料は、コンクリート・モルタル・ボンド等を使い分けて下さい。
4. 埋設完了後は、境界標の表面を清掃して下さい。
5. 記録写真は、埋設前・中・後を撮り、A4台紙に貼付して下さい。（デジタルカメラ撮影の場合、印刷でも可）設置前は、立会い時に標示したペンキ等の状況、設置中は、規定の深さを掘削及びドリル穿孔後の状況、設置後は、現況L型側溝等の道路構造物からの離れがメジャー等で確認できるように撮って下さい。

