

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
神宮前小学校	1	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	2	神宮前4-24付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	3	神宮前3-15付近の道路	カーブミラーに落書きがある	カーブミラーの落書きを消す	土木部	環境整備課に対応を依頼
	4	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	5	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	6	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	7	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	8	神宮前3-18付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	9	神宮前3-32付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	10	神宮前3-32付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	11	神宮前3-32付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	12	神宮前3-7付近の道路	道路標識「横断禁止」に落書きがある	道路標識「横断禁止」の落書きを消す	警察署	落書き消去済
	13	神宮前4-25付近の道路	8月末まで工事予定の箇所にて道路に段差ができていた時期があった	今後も掘り起こすのであれば、その都度段差が起きないように注意喚起をしてほしい		工事前に事業者から学校・教育委員会に連絡があれば、要請を行う
	14	外苑西通り・スタジアム通りの交差点	外苑西通りからスタジアム通りにかけてスピードを出して交差点に入ってくる車が多い路上駐車（コインパーキング）の車でドライバーからは歩行者がいるのか見えづらい	信号機の設置 一時停止の標示	警察署	信号機の設置は困難、看板設置等代替案を検討
	15	神宮前3-12付近の道路	消火器ケースに落書きがある	消火器ケースの落書きを消す	危機管理対策部	消火器ケースの落書き清掃済
	16	神宮前3-12付近の道路	駐車禁止の看板が壊れている	看板の新設	土木部	注意喚起の看板設置済
	17	神宮前3-13付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	18	神宮前4-15付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	19	神宮前4-17付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	20	神宮前4-17付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	21	神宮前4-14付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	22	神宮前4-17付近の道路	消火器ケースに落書きがある	消火器ケースの落書きを消す	危機管理対策部	消火器ケースの落書き清掃済

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
神宮前小学校	23	神宮前4-14付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	24	神宮前4-21付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	25	神宮前4-21付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	26	神宮前5-2付近の道路	道路の白線が消えている	白線の補修	土木部	白線の補修を検討
	27	神宮前5-7付近の道路	消火器ケースが壊れ、落書きもある	消火器ケースの補修	危機管理対策部	消火器ケース交換済
	28	神宮前5-7付近の道路	街路樹を囲む柵が破損している	街路樹の柵を囲む柵の補修	東京都第二建設事務所	令和6年度工事予定
	29	神宮前5-11付近の道路	歩道上に複数の自転車が放置（駐輪）されている	放置自転車の撤去と取り締まり、注意看板の設置	土木部	注意喚起の看板2枚設置済
	30	神宮前5-10付近の道路	道路の白線が消えている	白線の補修	土木部	白線の補修を検討
	31	神宮前5-9付近の道路	道路の白線とグリーンベルトが消えている	道路の白線とグリーンベルトを引き直す	土木部	白線及びグリーンベルトの補修を検討
	32	神宮前5-10付近の道路	道路の白線とグリーンベルトが消えている	道路の白線とグリーンベルトを引き直す	土木部	白線及びグリーンベルトの補修を検討
	33	神宮前6-5付近の道路	通学路標示板に落書き	通学路標示板の落書き消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	34	神宮前6-12付近の道路	道路標識「学校あり」が車から見えない	道路標識「学校あり」の角度を変える	土木部	道路標識の角度調整等を検討
	35	神宮前1-8付近の道路	道路の自転車用「止まれ」の標示が薄くなっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	36	神宮前1-15付近の道路	消火器ケースが破損している	消火器ケースの補修	危機管理対策部	消火器ケース交換済
	37	神宮前1-11付近の道路	歩道上ボールの反射シールがはがれている	歩道上ボールの反射シール補修	東京都第二建設事務所	歩道上ボールの反射シールの補修完了
	38	神宮前1-11付近の道路	街路樹を囲む柵が破損している	街路樹を囲む柵の補修	東京都第二建設事務所	令和6年度工事予定
	39	神宮前1-13付近の道路	街路樹を囲む柵が破損している	街路樹を囲む柵の補修	東京都第二建設事務所	令和6年度工事予定
40	神宮前1-13付近の道路	街路樹を囲む柵が破損している	街路樹を囲む柵の補修	東京都第二建設事務所	令和6年度工事予定	

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
代々木山谷小学校	41	代々木3-52付近の道路	出会いがしが危険	「止まれ」、停止線、横断歩道の白塗り補修	警察署	対応検討中
	42	代々木1-47付近の道路	止まれの標示が見にくく、車通りも多い	電柱に看板の設置	土木部	注意喚起の看板設置予定
	43	代々木2-35付近の道路	夕方以降暗い	街灯点灯時間の変更(早める)	土木部	夜間照度調査の結果、平均照度4.7ルクスあるため異常なしと判断 点灯時刻を早める対応は不可であるが、街路灯の角度を調整し道路を平均的に照らす対応実施
	44	代々木1-45付近の道路	歩行者の歩く部分が危ない	路側帯とグリーンベルトの新設 「止まれ」と停止線の白塗り補修	土木部	相互通行のため、路側帯の拡幅対応不可 路側帯について、下水道工事後補修予定
					警察署	白塗り補修を検討
	45	代々木3-45付近の道路	消火器に落書きがされている	落書きの除去	危機管理対策部	消火器ケース交換済
	46	代々木3-33付近の道路	「とびだし注意」看板が老朽化	「とびだし注意」看板の新設	土木部	注意喚起の看板設置予定
	47	代々木3-38付近の道路	「止まれ」標示が老朽化か、消えかかっている	「止まれ」標示の補修	土木部	歩行者用、自転車用の「止まれ」の路面標示については、所轄の警察署に相談したところ現在は廃止しており、新設や更新、塗り替えは行わずに一時停止線や横断歩道の補修に注力する方針のため、区でもその方針に従い補修は実施しない
	48	代々木3-38付近の道路	通学路標示板が車両の接触によるものなのか、損傷している	通学路標示板の補修または新設	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	49	代々木4-1付近の交差点	自転車専用信号と歩行者信号との点滅にずれが生じており、右折車と自転車の接触事故が発生している	事故防止策の検討	警察署	自動車等に対する交通ルールの啓蒙活動及び交差点における指導・取締り実施
	50	代々木4-2付近の道路	大型車両の駐停車が多く、死角となる	駐停車禁止看板の設置	土木部	注意喚起の看板設置予定
	51	代々木4-4付近の道路	子供が自転車やスクーターで勢いよく坂を下りてくることが多くあり、車両と接食が懸念される	飛び出し注意の看板を新設	土木部	注意喚起の看板設置予定
	52	代々木4-10付近の道路	電柱に落書きがされている	落書きの除去	環境政策部	電柱の所有者を確認し、除去の依頼
	53	代々木4-13付近の道路	「とびだし注意」看板が老朽化	「とびだし注意」看板の取替	土木部	現時点では必要性が低いと判断し取替せず、老朽化に伴い撤去予定
	54	代々木4-17付近の公園	保護者同伴で柔らかいボールを使用可としているが、大通りにボールが出て危険保護者同伴に難あり	ボール禁止にするか否か、公園課に検討をしていただきたい また、安全にボール遊びができる場所を増やしてほしい	土木部	当該区立公園では、小学校低学年までの子供が柔らかいボールで遊ぶ程度の利用を想定しているため、通常ボールは利用できない 「ボール遊びができる場所」については、今後、公園整備をする際に地域の状況に併せて検討を行っていく 駒テラス西参道公園の出入口からの飛び出しについては、東側の入口部分にネットを設置し、子供やボールの飛び出しを防ぐ対策を行う
	55	代々木4-38付近の道路	自転車と歩行者が交差する	山手通りのように歩行者用・自転車用の標示新設(自転車通行帯)	土木部	歩行者用・自転車用の通行帯を設ける場合には、最低でも有効幅員4mを確保する必要があり、現道では有効幅員が足りておらず、整備条件を満たしていない そのため、車道に自転車を通す前提で、自転車通行空間の整備を検討中
	56	代々木4-23付近の道路	通学路標示板に干渉しているものあり	通学路標示板の設置し直し	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	57	代々木4-27付近の道路	看板にぶつかった跡があり、補助板が取れている	補助板の補修	土木部	補助板(街区表示板)の再設置は困難 標識の補修を検討
	58	代々木4-27付近の道路	のぼり坂のカーブでスピードを出した車が右折する	通学路標示板の新設	教育委員会事務局	事業者に通学路標示板新設を依頼したが、東電の電柱ではないため、設置不可 代替案として、看板の設置等検討
59	代々木4-27付近の道路	柵の末端の補修部分がゴムテープで補強されている以前は樹木に埋もれていたため気が付かなかった	柵の舗装による補正	土木部	該当箇所の所有者に補修をするよう依頼	

校名	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
代々木山谷小学校	60	代々木4-27付近の道路	西参道交差点や保育園、駐車場出入り口が統一しているため危険である	駐車場出口対面の歩道にミラー設置	土木部	私有地（駐車場）の出入り口のためのミラーは設置不可
	61	代々木4-28付近の道路	「保育園あり スピード落とせ」標示が擦られて歪んだのか、読みにくい	「保育園あり スピード落とせ」標示の貼り直し	土木部	現時点では使用可能であるため継続使用と判断 今後取替の時期に新設検討
	62	代々木4-40付近の道路	車の通りが多いところを児童が登下校で歩く（学区外でも増加中）	通学路標示板の新設	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に新設実施
	63	代々木4-21付近の道路	坂のゆがみになるT字路が隣り合う箇所自転車がスピードを出して下りることが多い	交差点と自転車用の「止まれ」標示の数直しを希望	警察署	摩擦状況を確認し、対応を検討
	64	代々木4-22付近の道路	T字路出口真正面の電柱が家の扉で死角のため、注意喚起が必要である	「減速！！とびだし通委！！」の黄色帯を新設	土木部	注意喚起の看板設置予定
	65	代々木4-22-4-18付近の道路	グリーンベルトは割がれている朝の車の通行が多く、児童が両脇に分かれて歩くことが多い	グリーンベルトの塗り直し	土木部	グリーンベルトの補修を検討

校名	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
加計塚小学校	66	恵比寿1-12付近の駐車場	コインパーキングに駐車してある車が歩道にはみ出しており、歩行に支障がある交差点内の自転車の通行も多く、歩行者との接触が懸念される	駐車場スペースの拡張、大きな車両の駐車制限、軽自動車などの駐車などの標示設置	警察署	駐車場管理会社へ連絡し、駐車場利用者に対して明確でわかりやすい注意喚起を行うよう指導を行った
	67	恵比寿3-31付近の道路	老朽化した家屋で玄関先のコンクリートの柱が倒れ掛かっているブリキの扉の角や端が歩行者を傷つけることが懸念される	ブロック壁の補修、トタン板の交換、危険部分の撤去	都市整備部	所有者に対して指導を実施
	68	恵比寿3-34付近の道路	急な坂道、上から降りてくる自転車との接触が懸念される	接触到注意との標示があるが、道路面にも標示をするなど、運転者にさらに注意を促す標示の設置	警察署	道路上の標示、立て看板等の対策は道路管理者へ対応依頼 「止まれ」の路面標示と一時停止線の補修を事業者に対応依頼
	69	恵比寿3-18付近の道路	道路の「止まれ」の標示が消えている「横断歩道を渡りましょう」の標示が見えにくい	道路面標示の塗り直し、新しい横断幕の設置	警察署	「止まれ」標示と一時停止線の補修を事業者に依頼済 老朽化した注意喚起の看板2枚は撤去済
	70	恵比寿3-10付近の道路	道路標識が樹木で見えにくく、一方通行を逆走する自動車と歩行者との接触が懸念される	樹木の枝切、または伐採、標識の移動	警察署	住民に伐採の依頼をしたが、「伐採は毎年年末の1度きり」との回答あり 許可を得て伐採を実施、標識の視認性を確保 標識の移動は、適正な場所が無いため現状維持

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
西原小学校	71	西原2-22付近の塀	ブロック塀が傾いている	要望を出しているが改善されていないため確認してほしい		通学路点検参加者で確認を行い、補修実施する程の塀の傾きが見られないと判断引き続き状況を注視
	72	西原2-43付近の道路	スクールゾーン、止まれの路面標示が薄くなっている 代々橋斎場へ向かう道の路面標示、速度の「20」が薄くなっている	塗り直してほしい	警察署	路面標示の補修を検討
	73	西原2-45付近の道路	グリーンベルト、止まれ、一時停止線の路面標示が薄くなっている	塗り直してほしい	警察署	路面標示の補修を検討
					土木部	グリーンベルトの補修を検討
	74	西原2-22付近の道路	グリーンベルトが薄くなっている	塗り直してほしい	土木部	グリーンベルトの補修を検討
	75	西原2-44-1付近の道路	路面標示がなく車・自転車が一時的停止することなく通過するため危険	注意喚起できるものの設置	土木部	注意喚起の看板設置済
	76	西原2-44-1付近の道路	りとるばんぶきんず方面から走ってくる車に対して小学校があることを示す看板などが何もない、小学校と気がつかぬまま通過するため危険	南門プール横の欄に学校であることを示す看板などを設置して欲しい		学校で対応いただけるよう点検時に確認
	77	西原1-15付近の道路	交差点の自動販売機側、右折する車の内輪差で白線より大きく内側を通過している巻き込み事故の可能性があり大変危険	事故の可能性が高く危険なので何らかの注意喚起の出来る対策をお願いしたい	土木部	注意喚起の看板設置予定
	78	西原2-19-1付近の道路	けやきの苑の先に坂道があり、車や自転車が十分に減速しないまま下りていくガードレールもなく危険	スピード落とせや減速、通学路であることを示す学童注意などの路面標示をして欲しい	警察署	規制以外の路面標示は不可
					土木部	交差点カラー舗装等の対策を検討
	79	西原2-4-3付近の道路	バイクが車道に飛び出して駐車しており避けて通る児童も車道を通ることになり危険	何度も要望あげているが改善されないため店舗へ指導をお願いしたい	警察署	通学路点検時、該当店舗に警察から指導済
	80	西原1-9-4付近の道路	「止まれ」標識に植栽がかかっており見えにくい 路面標示の止まれも薄くなっている	植栽の伐採をしてほしい 塗り直してほしい	警察署	通学路点検時、伐採していただけるよう要請済 路面標示の補修を検討
	81	西原1-7-8付近の道路	自転車マークの塗装が薄くなっている	塗り直してほしい	土木部	自転車マークの補修を検討
	82	西原1-7-5～元代々木町12-8付近の道路	路面標示（主に白線）が所々薄くなっている	塗り直してほしい	土木部	白線及びグリーンベルトの補修を検討
83	西原1-39-10付近の道路	横断歩道が薄くなっている	塗り直してほしい	警察署	横断歩道の補修を検討	
84	西原2-40-11付近の道路	道が暗い	照明の設置を希望 パトロールの強化をお願いしたい	土木部	夜間照度調査の結果、平均照度3ルクスを上回る9.5ルクスのため設置しない LED照明の向きを調整して道路上の明暗差を解消	
				危機管理対策部	「渋谷区安全・安心パトロール警備事業」において、青色防犯灯付きパトロールに該当箇所に対して巡回強化依頼済	

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
中橋小学校	85	幡ヶ谷3-22/3-31付近の道路	電柱、通学路標示板に落書き	落書きを消してほしい	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
					環境政策部	電柱の所有者を確認し、消去の依頼
	86	幡ヶ谷3-65付近の道路	白線が消えて見えない 白線やグリーンベルトが薄くなっている	白線などの塗り直しを希望	土木部	白線及びグリーンベルトの補修を検討
					警察署	横断歩道の補修を検討
	87	幡ヶ谷3-49付近の道路	横断歩道などの白線が薄くなっている	白線の塗り直しを希望	警察署	路面標示の補修を検討
	88	幡ヶ谷3-3付近の道路	ガードレールに落書きをされている	落書きを消してほしい もしくは撤去してしまってもよいのでは	土木部	落書き消去予定 ガードレールの必要性について検討
	89	幡ヶ谷3-37付近の道路	標識に落書きがされている	落書きを消してほしい	警察署	落書きの消去を検討
	90	幡ヶ谷3-57付近の道路	電柱への落書きが多数ある	消してほしい	環境政策部	電柱の所有者を確認し、消去の依頼
	91	幡ヶ谷3-50付近の道路	看板が壊れかけている	学校が近くにあることを知らせる看板にしては小さく、木製のため劣化が激しいので新しいものに替えてほしい	土木部	注意喚起の看板設置予定
	92	幡ヶ谷3-22付近の道路	通学路標示板に落書き 電信柱の上の標識が折れていて危険	落書きを消してほしい 標識を補修してほしいもしくは新しいものと交換してほしい	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
					警察署	標識の補修を検討
	93	幡ヶ谷3-22付近の道路	標識に落書き 標識が折れていて危険	落書きを消してほしい標識を補修してほしいもしくは新しいものと交換してほしい	警察署	標識の補修を検討
	94	幡ヶ谷3-17付近の道路	電信柱に落書き	落書きを消してほしい	環境政策部	電柱の所有者を確認し、消去の依頼
	95	幡ヶ谷3-2 2 付近の道路	注意喚起の幕が破損・老朽化	新しいものと取り換えてほしい	土木部	注意喚起の幕を設置予定
96	幡ヶ谷3-49付近の道路	看板に落書き	落書きを消してほしい	土木部	落書きの消去を予定	
97	幡ヶ谷3-57付近の道路	ガードレールの錆がひどく、破損しそうで危ない	補修もしくは取り換え	土木部	安全性を確認し補修を予定	

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
渋谷 本町 学園	98	本町2-38付近の道路	見通しが悪く、左右の確認がしにくい道が狭い	カーブミラーの設置	土木部	カーブミラーは車両確認用に設置しており、前面道路が一方通行であるため反対側を確認するためのミラーは設置不可
	99	本町2-40付近の道路	視界が狭く、自転車やバイクの飛び出しが確認できない	カーブミラーの設置	土木部	カーブミラーの設置を検討
	100	本町2-4付近の道路	道が狭い車や自転車の往來が多い	歩道の確保	土木部	カーブミラーの設置を検討
	101	本町4-5付近の道路	坂道の下に交差点があり、見通しが悪い 車通りが多く、スピードを出す自転車も多い	自動車への注意喚起の看板を設置	土木部	注意喚起の看板設置を検討
	102	西新宿4-40付近の道路	見通しが悪い	注意喚起の看板設置	土木部	注意喚起の看板設置を検討
	103	本町2-41付近の道路	標識が、前方の木で隠れていて見にくい状況になっている	樹木の伐採	警察署	樹木の管理者に対して伐採を依頼
	104	本町4-36付近の道路	ガードレールがない	ガードレールの設置	土木部	幅員が足りないためガードパイプを設置不可 白線の補修を検討
	105	本町4-4付近の道路	ガードレールがない	ガードレールの設置	土木部	幅員が足りないためガードパイプを設置不可 白線の補修を検討
	106	本町4-1付近の道路	ガードレールがない	ガードレールの設置 横断歩道の白線内にカーブミラーが立っていて、歩行者用白線を出してしまう 可能性があるため、歩行者用白線の拡大がなされるとよい	土木部	幅員が足りないためガードパイプを設置不可 白線の補修を検討
	107	本町4-9付近の道路	道幅は狭いが、バスを含む交通量が多い	白線の内側を通るよう注意喚起	土木部	既に注意喚起の看板を複数設置済 新たに看板の設置等は行わないと判断
	108	本町4-7付近の道路	道幅が狭くなる箇所である自転車スピードを出してくる	通学時間帯のシルバー安全誘導員の配置を希望（人数増員希望）	教育委員会事務局	増員については、該当箇所の交通量など周辺状況を警察と再度現場確認し、総合的に判断
	109	本町4-1付近の道路	横断歩道の白線が薄い	横断歩道の白線の塗り直し	警察署	横断歩道の補修を検討
	110	本町5-6付近の道路	道が狭く、通学時間にも関わらず多く車が通り、中には徐行運転していない 車も見られる	以前、区に要望をしてカーブミラーを取り付けてもらったが、注意喚起の看板の設置も希望する	土木部	注意喚起の看板設置を検討
	111	本町4-52付近の道路	自転車と歩行者の間の白線が薄い	白線の塗り直し	東京都第二建設事務所	当該の白線の対応について、交通管理者（警察署）と調整
	112	本町4-9付近の道路	信号がないので、勢いよく走ってくる車が危険	信号機を付けてほしい	警察署	信号機の設置は困難、看板設置等代替案を検討
	113	本町4-39付近の道路	大型車両やタクシー・高齢者施設への送迎者などが通行する抜け道になっており、交通量が多い	信号機の設置 歩行者、ドライバーへの注意喚起	警察署	信号機の設置は困難、看板設置等代替案を検討
					土木部	注意喚起の看板設置を検討
114	本町2-28付近の道路	車の抜け道になっていて危険	中型以上の登校時間帯の交通規制など	警察署	関係機関と連携し、対応を検討	
				土木部	カーブミラーの設置を検討	
115	本町3-51付近の交差点	坂道を勢いよく走る自転車があり、歩行者と接触の恐れがある	自転車が勢いよく降りてくるので、歩行者と自転車を分ける等して区分け	東京都第二建設事務所	自転車の速度抑制・安全対策については、交通管理者（警察署）と調整	
116	本町5-10付近の道路	車の抜け道になっていて危険	ガードレールの設置・白線の設置	土木部	道路の幅員が不足しているためガードパイプ及び路側線の設置不可	
117	本町3-39付近の道路	車の抜け道になっていて危険	歩行者、自転車、車への注意喚起	土木部	登下校の時間帯は車両通行禁止規制があるスクールゾーンのため、警察署と連携を図りながら取り締まりを強化 既に注意喚起の看板については設置済	



校名	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
渋谷 本町 学園	118	本町6-1付近の道路	見通しが悪い、車の通行が多く、接触の危険大	一時停止のラインの補修	警察署	一時停止の補修を検討
	119	西新宿4-40付近の道路	道路が広く、横断歩道が長い	歩行者用青信号の標示時間の延長	警察署	歩行者用青信号の時間調整を検討
	120	本町2-41付近の道路	白線・グリーンベルトが薄くなっている	白線、グリーンベルトの塗り直し	土木部	白線及びグリーンベルトの補修を検討

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
神南小学校	121	神南1-15付近の道路	道路上に看板の設置があり、自転車・バイクの違法駐車が複数ある	歩道が狭くなっているため、撤去を希望	土木部 警察署	撤去事業者に依頼し、撤去 路上駐車取締強化
	122	神南1-16付近の道路	歩道橋に落書きがある	落書きの消去	東京都第二建設事務所	落書き消去済
	123	神宮前6-19付近の道路	スケートボード禁止の看板の文字こすれがある	登下校の子供とぶつかる事故防止のため整備（補修）	警察署	看板の撤去
	124	渋谷1-21付近の道路	横断歩道の白線がはがれている	横断歩道の塗り直し	警察署	路面標示の補修を事業者に依頼
	125	渋谷1-19付近の交差点	横断歩道がない	横断歩道の設置	警察署	該当箇所の横断歩道新設について協議中
	126	渋谷1-19付近の交差点	横断歩道がない	横断歩道の設置	警察署	該当箇所の横断歩道新設について協議中
	127	渋谷1-17付近の交差点	横断歩道の白線がはがれている	横断歩道の塗り直し	警察署	路面標示の補修を事業者に依頼
	128	神南1-6付近の道路	路上駐車が多く、子供の視点では車が見えづらい	取り締まりの強化	警察署	路上駐車取締強化
	129	神南1-4付近の道路	白線、横断歩道が薄くなっている	白線、横断歩道の塗り直し	警察署 土木部	路面標示の補修を事業者に依頼 白線の補修を検討
	130	神南1-4付近の道路	電柱、通学路標示板に落書き	落書きの消去、錆びた看板の撤去	教育委員会事務局 環境政策部 土木部	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施 電柱の所有者を確認し、消去の依頼 錆びた看板について撤去済
	131	神南1-4付近の道路	通学路標示板に落書き・シール貼付	通学路標示板の落書き等の消去	教育委員会事務局	事業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	132	宇田川町21-1付近の交差点	交通量が多い	信号機の設置	警察署	車両交通量がそれほど多くないため、信号機の新設は見送る
	133	宇田川町24-2付近の道路	歩道は細く、暗い道のため夕刻の下校時刻が心配	街灯の設置	土木部	渋谷センター街振興組合の占用範囲のため協議のうえ検討
	134	宇田川町13-7付近の横断歩道	歩行者が多く、バスを含めた車両交通量も多い	信号機の設置	警察署	車両交通量がそれほど多くないため、信号機の新設は見送る
	135	宇田川町13-11付近の道路	車道・歩道に段差がなく、車止めがあるのみ	ガードレールの設置	土木部	整備時に商店街及び地元との検討を重ねてきた結果、現在の形になっているためガードパイプの設置不可
	136	宇田川町12-18付近の道路	歩道が非常に狭く、車も勢いよく抜けることがあります	ガードレールの設置	土木部	幅員が足りないためガードパイプの設置不可
	137	宇田川町4-3付近の道路	トラックの路上駐車あり、歩行者・車双方の確認がしづらい	取締の強化	警察署	路上駐車取締強化
	138	宇田川町20-17付近の道路	眼鏡市場前の建物設備に大量のシール貼付あり	整備をお願いします	環境政策部	条例上、落書きは所有者が消去するよう定められているが、落書き対策プロジェクトでは、所有者の許諾がある場合には区で落書き消去可能なため、当プロジェクトでの対応を検討

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
神南小学校	139	神南1-21付近の道路	建物設備に大量のシール貼付あり	該当箇所の整備	環境政策部	条例上、落書きは所有者が消去するよう定められているが、落書き対策プロジェクトでは、所有者の許諾がある場合には区で落書き消去可能なため、当プロジェクトでの対応を検討
	140	神南1-19付近の交差点	横断歩道の白線がはがれている	横断歩道の塗り直し	警察署	路面標示の補修を業者に依頼
	141	神南1-12付近の道路	カーブミラーの向きが曲がっている	カーブミラーの補修	土木部	カーブミラー補修済
	142	宇田川町36-2付近の交差点	信号の時間が短く、子供が走って渡る姿が散見される	信号機の時間調整	警察署	歩行者用青信号の時間調整を検討
	143	宇田川町41-31付近の道路	NHK前からローソン神山町前の道が非常に細く、かつ交通量も多い	車止めだけではなく、ガードパイプの設置	土木部	幅員が足りないためガードパイプの設置不可
	144	神山町12-3付近の道路	オレンジボールが取れかけている	オレンジボールの補修	土木部	オレンジボール補修済
	145	神山町12-3付近の交差点	信号が短いため、子供だと渡り切れないことがある	信号機の時間調整	警察署	横断歩道の道路幅が狭いため、青信号を歩行者が渡るには十分な時間が確保できていると判断
	146	松濤1-7付近の道路	横断歩道は車通りが多く駐車場もある	信号機の設置	警察署	車両交通量がそれほど多くないため、信号機の新設は見送る
	147	松濤1-7付近の道路	通学路標示板に落書き、シール貼付	通学路標示板の落書き等の消去	教育委員会事務局	業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	148	松濤1-7付近の道路	駐車場からの車の出入り口が高台である・看板があることでわかりづらい	出庫時音が鳴る仕組みの検討は可能かどうか		私有地のため対応不可
	149	宇田川町11-11付近の道路	通学路標示板に落書き、シールの貼付	通学路標示板の落書き等の消去	教育委員会事務局	業者に依頼済み、令和5年度中に取替実施
	150	宇田川町36-6付近の道路	ドトール前の歩道は登校時間にお酒の缶などのゴミが多い	ゴミの撤去、ポイ捨て防止	環境政策部	喫煙ルール啓発員を現場に派遣し、ポイ捨て等について啓発を行う
	151	宇田川町35-2付近の道路	歩道の白線が消えている	白線の塗り直し	土木部	白線の補修を検討
	152	宇田川町35-2付近の道路	道幅が狭く車も人も多いが、ガードパイプが全て設置されていない	ガードパイプの設置	土木部	幅員が足りないためガードパイプの設置不可
	153	道玄坂2-24付近の交差点	信号の時間が短く、子供では渡り切れない	信号機の時間調整	警察署	周辺の同程度の交差点と比べても、歩行者用青信号の時間が短くはないと判断
	154	道玄坂2-23付近の道路	登校時間にお酒の缶などのゴミが多い	ゴミの撤去 バトロールの実施	環境政策部 警察署	喫煙ルール啓発員を現場に派遣し、ポイ捨て等について啓発を行う バトロール強化
155	神泉町2-2付近の道路	通学路が暗い	街灯の設置	土木部	道路幅員が狭いため、光害にならない範囲で対応を検討	
156	宇田川町11-2付近の道路	ゴミが多い	ゴミの撤去、ポイ捨て防止	環境政策部	喫煙ルール啓発員を現場に派遣し、ポイ捨て等について啓発を行う	

校名	No	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	部署名	対策内容・対応の方向性
常盤松小学校	157	東1-6付近の道路	ジグザク路のため、対向車が見えづらい歩道もない	鏡の設置、自動車への注意喚起、規制など	土木部	注意喚起の看板設置を検討
					土木部	幅員が狭く、接触する可能性があるためカーブミラー設置不可 注意喚起の看板については設置済
	158	東1-2 5付近の道路	駐車場出入口並ぶ場所であり、ガードレールが無い場所が多い、植え込みや車止めがまばら	ガードレールの設置、自動車への注意喚起、規制など	土木部	注意喚起の看板設置を検討
					土木部	植栽のまばらな箇所については補植予定 ガードパイプの設置に土地所有者の許可を得る必要があるため対応困難
					警察署	注意喚起の看板設置を検討
	159	東1-2 6付近の横断歩道	神社内に公園があるため、児童が利用する機会が多い	信号機があるとよい	警察署	車両交通量がそれほど多くないため、信号機の新設は見送る
	160	広尾3-8付近の道路	ガードレールは無く、植え込みや車止めはまばらであり、バス通りのため大型車両も多く通る	ガードレールの設置、自動車への注意喚起、規制など	土木部	注意喚起の看板設置を検討
					土木部	道路の幅員が足りないためガードパイプの設置不可
	161	広尾5-3付近の道路	交通量が多い	横断歩道に加えて信号機もしくは注意喚起の標示等を要望	土木部	注意喚起の看板設置済
					警察署	車両交通量がそれほど多くないため、信号機の新設は見送る
	162	広尾3-1付近の道路	複数方向からの自動車通行交通量も多く、交通事故も起きている児童の飛び出しも見られている	注意喚起の標示などを要望	土木部	注意喚起の看板設置を検討